

深航货运有限公司

SZAC-SCYW-SZX-2016-081

关于深圳出港停止收运 PI966 第二部分锂电池 包装不符货物的业务通告

各直销营业部、销售代理：

针对近期发生的锂电池不安全事件，针对满足 PI966（与产品包装在一起的锂离子电池）第二部分的锂离子电池，在运输时必须保证：

- 1、电池已做好绝缘、防短路措施（如图一）并装入坚固的包装内；
- 2、电池已固定在嵌入式卡槽内，且不发生任何方向的位移（如图二）



图一：电池绝缘包装



图二：嵌入式卡槽保证电池固定

对满足 PI966 第二部分但不能保证电池已绝缘、固定的含锂电池货物（如图三、图四）停止收运。即日起执行。

（图片供参考但不限于图片中所示样例）



图三：电池未固定一（不符合）



图四：电池未固定二（不符合）

深圳市深航货运有限公司

深圳货运部

二〇一六年十二月一日